

Esc: 1:150






(02



04

LISTA DE MATERIAIS - SPDA

05



(03)



A

LEGENDA



Presilha para cabo de #35mm²

QUADROS E CAIXAS



CARLOS



OBSERVACÕES

1 - AS DISTÂNCIAS ENTRE AS HASTES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER NO MÁXIMO DE 4M

2 - AS VALAS PARA INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO DEVERÁ SER DE 30X50CM.

3 - OS CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER DE COBRE NÚ #50MM²

4 - OS CABOS DE DESCIDA DO SPDA DEVERÃO SER DE COBRE NÚ
#35MM².

NOTAS GERAIS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EXTERNO

OBS.

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m)

MINISTÉRIO DA DEFESA

Naira Arawio